

Änderungen an unseren Erzeugnissen, besondere aufgrund technischer Verbesserungen und Weiterentwicklungen, müssen wir vorbehalten.
Alle Abbildungen und Zahlenangaben usw. sind daher ohne Gewähr.

We reserve the right to make changes to our products, especially due to technical improvements and further developments.
All illustrations and technical data are therefore without guarantee.

Nous nous réservons le droit de modifier l'exécution de tous nos appareils, en fonction des évolutions techniques. Les caractéristiques techniques et illustrations ne sont données qu'à titre indicatif.

Ci riserviamo il diritto di modificare i ns. prodotti in funzione delle evoluzioni tecniche.
Le caratteristiche tecniche e le illustrazioni sono solo a titolo indicativo.

© by Mahr GmbH

(DE) Elektrische Altergeräte, die nach dem 23. März 2006 durch uns in den Verkehr gebracht wurden, können an uns zurückgegeben werden. Wir führen diese Geräte einer umweltgerechten Entsorgung zu.
Die geltenden EU Richtlinien (WEEE, ElektroG) finden dabei ihre Anwendung.

(EN) Electronic equipment which was purchased from us after March 23, 2006 can be returned to us. We will dispose of this equipment in an environmentally-friendly way in accordance with the applicable EC Directives WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment and the German National - Electrical and Electronic Equipment Act, ElektroG).

(FR) Les appareils usagés qui ont été vendus par nous après le 23 mars 2006 peuvent nous être retournés. Nous éliminerons ces appareils dans le respect de l'environnement. Les directives UE en vigueur (DEEE, ElektroG) sont appliquées.

(IT) Gli apparechi elettrici vecchi da noi immessi in commercio dopo il 23 marzo 2006 possono essere restituiti al nostro indirizzo. Provvederemo a smaltirli in modo rispettoso dell'ambiente.
A tale proposito troverete applicazione le direttive UE vigenti (WEEE) o la legge italiana sullo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche (ElektroG).

Bestätigung der Rückführbarkeit

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt in seinen Qualitätsmerkmalen den in unseren Verkaufsliegern (Bedienungsanleitung, Prospekt, Katalog) angegebenen Normen und technischen Daten entspricht.
Wir bestätigen, dass die bei der Prüfung dieses Produktes verwendeten Prüfmittel, abgesichert durch unser Qualitätssicherungssystem, auf nationale Normale rückführbar sind.
Wir danken Ihnen für das uns mit dem Kauf dieses Produktes entgegengebrachte Vertrauen.

Confirmation of traceability

We declare under our sole responsibility that this product is in conformity with standards and technical data as specified in our sales documents (operating instructions, leaflet, catalogue).
We certify that the measuring equipment used to check this product, and guaranteed by our Quality Assurance, is traceable to national standards.
Thank you very much for your confidence in purchasing this product.

Confirmation sur la traçabilité

Nous déclarons sous notre seule responsabilité que sa qualité est conforme aux normes et données techniques contenues dans nos documents de vente (instructions de service, documentation, catalogue).
Nous attestons que l'équipement utilisé pour la vérification de ce produit est véritablement raccordé aux normes nationales, dont le raccordement est assuré par notre système de qualité.
Nous vous remercions de la confiance témoignée par l'achat de ce produit.

Conferma di tracciabilità

Dichiariamo sotto la ns. unica responsabilità, che questi prodotti sono conformi alle norme e dati tecnici standard come specificato nei ns. documenti di vendita (manuale di istruzioni, foglio informativo, catalogo).

Certificiamo che gli strumenti utilizzati per testare questi prodotti e garantiti dal ns. Sistema di Qualità, sono collegati alle Norme Nazionali.

Grazie per aver acquistato questo prodotto.

(DE) EU/UK-Konformitätserklärung
Dieses Messgerät entspricht den geltenden EU/UK-Richtlinien.

Die aktuelle Konformitätserklärung steht unter www.mahr.com/products bei entsprechendem Produkt zum Download bereit bzw. kann unter folgender Adresse angefordert werden:
Mahr GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, D-37073 Göttingen

EU/UK Declaration of Conformity

This measuring instrument complies with the applicable EU/UK directives.

A copy of the current Declaration of Conformity is available to download at www.mahr.com/products on the page for the relevant product and can be requested from the following address:
Mahr GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, D-37073 Göttingen

Déclaration de conformité UE/UK

Cet appareil de mesure est conforme aux directives UE/UK en vigueur.

La dernière déclaration de conformité du produit correspondant est disponible au téléchargement à l'adresse www.mahr.com/products ou elle peut être demandée à l'adresse suivante : Mahr GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, D-37073 Göttingen

Dichiarazione di conformità UE/UK

Este aparato de medición cumple las Directivas aplicables de la UE/UK.

La declaración de conformidad actual puede descargarse en el área del producto correspondiente de la página www.mahr.com/products, o bien solicitarse en la siguiente dirección: Mahr GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, D-37073 Göttingen

9. Funktionen

9.0 Tasten-Funktionen

Taste kurz drücken, loslassen

Taste anhaltend drücken (> 2 Sek.)

Button Press briefly, then release

Button Press longer (> 2 sec.)

9.0 Fonction des boutons

bouton

Presser, relâcher

Pression continue (> 2 sec.)

9.0 Funzione dei tasti

Tasto

premere brevemente

premere e tenere premuto rilasciare (> 2 sec.)

9.1 Funktionswahl

Taste MODE oder Taste MODE

bis zum Erhalt des gewünschten Parameters drücken.

Nach 4 Sek. ohne Betätigung der Tasten, schaltet das Gerät in den Messmodus zurück.

9.1 Mode selection

Button MODE or Button MODE

Press until the required parameter is displayed.

If the buttons are not pressed again within 4 seconds, the instrument returns automatically to measuring mode.

9.1 Selection du mode

bouton MODE ou bouton MODE

presser jusqu'à l'affichage du paramètre désiré.

Si aucune action n'est effectuée sur les boutons pendant 4 sec, l'instrument retourne automatiquement en mode de mesure.

9.1 Selezione della funzione

Tasto MODE oppure Tasto MODE

Premere fino alla visualizzazione del parametro desiderato.

Se i tasti non vengono azionati per 4 secondi, l'apparecchio ricommuta nel modo misurazione.

9.2 Reinitialisation des angezeigten Wertes

Die elektronische Verzögerung erlaubt das Vermeiden einer fehlerhaften Initialisierung der Anzeige (hervorgerufen von Einflüssen, verbunden mit der mechanischen Stabilisierung des Gerätes).

- Taste in Messposition drücken ON / 0

Je nach Arbeitsmodus wird die Anzeige wie folgt reinitialisiert:

- Im NOR (NORMAL)-Modus: Null-Rückstellung der Digital- und Analog-Anzeige
- Im MIN oder MAX-Modus: Der Digitalwert von MIN (oder MAX) wird auf der laufenden Messposition reinitialisiert. Die Analoganzeige wird nicht beeinflusst.
- Im MIN MAX (DELTA)-Modus: Null-Rückstellung des DELTA (Digitalwert). Die Analoganzeige wird nicht beeinflusst.

The electronic delay time avoids an incorrect initialization of the display (due to influences caused by the mechanical stabilisation of the instrument).

- Press button in measuring position ON / 0

According to the selected working mode, the display will be re-initialised as follows:

- En mode NOR (NORMAL): Remise à zéro de l'affichage digital et analogique.
- En mode MIN ou MAX : La valeur digitale du MIN (ou du MAX) est réinitialisée sur la position de mesure actuelle. L'affichage analogique n'est pas influencé.
- En mode MIN MAX (DELTA) : Remise à zéro du DELTA (valeur digitale). L'affichage analogique n'est pas influencé.

La temporisation électronique permet d'éviter une initialisation erronée de l'affichage (due aux influences liées à la stabilisation mécanique de l'instrument).

- En position de mesure, presser la bouton ON / 0

Selon le mode de travail, l'affichage est réinitialisé comme suit :

- En mode NOR (NORMAL): Remise à zéro de l'affichage digital et analogique.
- En mode MIN ou MAX : La valeur digitale du MIN (ou du MAX) est réinitialisée sur la position de mesure actuelle. L'affichage analogique n'est pas influencé.
- En mode MIN MAX (DELTA) : Remise à zéro du DELTA (valeur digitale). L'affichage analogique n'est pas influencé.

Il ritardo elettronico consente di evitare un'inizializzazione errata del display (causata da influssi dovuti alla stabilizzazione meccanica dell'apparecchio).

- Nella posizione di misurazione premere il tasto ON / 0

Secondo il modo operativo, il display viene reinizializzato come segue:

- Nel modo NOR (NORMALE): azzeramento del display digitale e analogico
- Nel modo MIN o MAX: il valore digitale di MIN (o MAX) viene re-inizializzato nella posizione di misura corrente. Il display analogico non viene influenzato.
- Nel modo MIN MAX (DELTA): azzeramento del DELTA (valore digitale). Il display analogico non viene influenzato.

9.3 Null-Rückstellung

- Taste drücken bis Anzeige erscheint, MODE dann

- Taste drücken ON / 0

Null-Rückstellung der Digital- und Analog-Anzeige. Reinitalisierung der Min- und Max-Werte (Arbeitsmodus MIN, MAX oder MIN MAX).

9.3 Resetting at zero

- Press button until MODE is displayed

- then

- Press button ON / 0

Resetting at zero of the digital and analog display. Re-initialises the Min and Max values (working mode MIN, MAX or MIN MAX)

9.3 Remise à zéro

- Presser bouton jusqu'à l'affichage de MODE

- puis presser

- bouton ON / 0

Remise à zéro de l'affichage digital et analogique. Réinitialisation les valeurs Min et Max (mode de travail MIN, MAX ou MIN MAX)

9.3 Azzeramento

- Premere il tasto, finché viene visualizzato MODE

- quindi

- premere il tasto ON / 0

Azzeramento del display digitale e analogico. Reinializzazione dei valori min. e max. (modo operativo MIN, MAX oppure MIN MAX)

9.4 Wahl der Messfunktionen

- Taste drücken bis Anzeige erscheint, MODE dann

- Taste drücken für die Wahl von MODE

- Taste drücken ON / 0

9.4 Selection of the measuring mode

- Press button until MODE is displayed

- then

- Press button ON / 0

Note: in MIN, MAX, MIN MAX (Delta) mode, the digital display memorizes the MIN, MAX values, respectively the measured Delta value. The analog display indicates the instantaneous position.

9.4 Sélection du mode de mesure

- Presser bouton jusqu'à l'affichage de MODE

- puis presser

- bouton pour ON / 0 sélectionner le mode

Note: en mode MIN, MAX, MIN MAX (Delta), l'affichage digital mémorise la valeur MIN, MAX, respectivement la valeur Delta mesurée. L'affichage analogique indique la position instantanée.

9.4 Selezione delle funzioni di misurazione

- Premere il tasto, finché viene visualizzato MODE

- quindi

- premere il tasto ON / 0 per la selezione di

Note: nel modo MIN, MAX oppure MIN MAX (Delta), il display digitale memorizza il valore MIN, MAX, o il valore Delta misurato. Il display analogico mostra la posizione del momento.

9.5 Wechsel des Anzeigefaktors der Skalenanzeige

- Taste drücken bis Anzeige erscheint, MODE dann

- Taste drücken für die Wahl von MODE

- Taste drücken ON / 0

9.5 Changing the ratio of the analog scale

- Press button until MODE is displayed

- then

- Press button ON / 0

Note: Each step of the analog scale corresponds to 1 digit (respect. 2 and 5 digits) of the digital display. The total range of the analog scale is ± 25 steps.

